


Lunghezza 270 mm



## COORDINATOMETRO AD UN QUADRANTE CON COLLIMATORE

Scala 1 : 12.000

*In fase di stampa togliere tutti i settaggi di ridimensionamento per avere gli strumenti nella giusta scala.*

*Misurare la lunghezza dei lati per verificare che la scala degli strumenti sia corretta.*

*Sull'interno settore goniometrico con divisioni di 1°*

*Per qualunque informazione: [info@mondogeo.com](mailto:info@mondogeo.com)*